

浙江欧赛电子有限公司三同时验收整改索引

评估整改意见 1：进一步整改完善三同时验收报告内容

序号	整改内容	页码
1	核实原辅材料种类及用量	监测报告 P6
2	完善废水处理设施工艺	监测报告 P9
3	核实固体废物产生量	监测报告 P10
4	完善环保措施落实情况	监测报告 P13

评估整改意见 2：危废暂存库规范设置

危废暂存库整改前：



危废暂存库整改后：



评估整改意见 3：磷化车间标识完善
整改前：



整改后：



评估整改意见 4:固废堆放点整改
整改前:



整改后:

